



ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku z udziałem śmigłowca Mi-2Plus; SP-WXM
02 lipca 2005 r., Sosnowiec



Fot.1 – Miejsce wypadku, zaznaczone na fragmencie planu miasta Sosnowca.



Fot.2– Plan lądowiska z zaznaczonym miejscem wypadku.



Fot.3 – Ogólny widok miejsca wypadku w kierunku zbliżonym do północnego.



Fot.4 – Śmigłowiec Mi-2Plus (SP-WXM) tuż po wypadku, na lądowisku przy szpitalu, widok w kierunku zbliżonym do południowego.



Fot.5 – Wnętrze kabiny medycznej śmigłowca w stanie gotowości do lotu ratowniczego.



Fot.6 – Klamka i drzwi kabiny medycznej ze śladami krwi.



Fot.7 – Górne lewe narożne drzwi kabiny medycznej – widać uchwyt, a obok niego skrzydełko blokady drzwi.



Fot.8 – Otwór w górnym obramowaniu drzwi pod sworzeń blokujący.



Fot.9 – Nosze z kabiny medycznej śmigłowca, używane podczas przewozu pacjenta; widoczne granatowe pasy do przypinania pacjenta.



Fot.10 – Czoło pacjenta z wyraźnym śladem od skrzydełka blokady drzwi.



Fot.11 – Prawa, zakrwawiona dłoń pacjenta.



Fot.12 – Lewa dłoń pacjenta.